



**Kontrolli teostanud ametnikud (nimi, amet):**

Henry Sarapuu  
Sideteenuste osakonna spetsialist

Vladimir Jakovlev  
Raadiosageduste järelevalve osakonna peaspetsialist

**Lühendid:**

UL SNR (dB)	Üleskanali signaal-müra suhe
UL RSSI (dBm)	Üleskanali signaalitugevus
DL SNR (dB)	Allakanali signaal-müra suhe
DL RSSI (dBm)	Allakanali signaalitugevus

Andmesidekiiruste testimiseks kasutati veebirakendust  
aadressil 213.184.51.126 (java applet)

Signaali kättesaadavuse ja parameetrite kontrollimiseks  
kasutati standardset paneelantenni kinnitatuna 7 m kõrgusele masti.

Baasjaam	Kaugus baas- jaamast (km)	UL SNR (dB)	UL RSSI (dBm)	DL SNR (dB)	DL RSSI (dBm)	Märkused
Avinurme	10,2	7	-95	18	-85	
Avinurme	5,6	14	-90	22	-82	
Avinurme	8,9	0	0	0	0	
Avinurme	10,7	0	0	0	0	
Alajõe	8,4	0	0	0	0	Esines signaal UL 7 -96, DL 3 -99.
Alajõe	0,75	11	-93	21	-82	Mast all.
Alajõe	10,3	0	0	0	0	
Kuremäe	10,9	22	-82	30	-72	
Kuremäe	11,6	10	-93	15	-89	
Toila	8,0	24	-80	29	-73	
Toila	9,7	23	-80	29	-74	
Vodava	9,6	20	-83	22	-81	
Vodava	9,0	11	-93	13	-90	
Toila	15,5	0	0	0	0	
Toila	8,5	7	-94	18	-86	Viimane kiirusetest ebaõnnestus ja signaal kadus.
Jõhvi	3,3	23	-81	27	-75	Mast all.
Jõhvi	5,2	27	-77	29	-70	
Kuremäe	13,1	7	-97	17	-87	
Maidla	7,6	3	-98	9	-95	
Maidla	9,6	4	-98	10	-94	
Uhtna	12,1	0	0	0	0	Lääne-Virumaa

